1. Vue d'ensemble de l'église depuis la rue principale du bourg, côté ouest.

2. Vue de l'église depuis la rue principale du bourg, côté est.

3. Vue d'ensemble de l'église, angle sud-est.

4. Vue de l'église, façade ouest.

5. Vue du clocher, côté est. Présence d'une fissure bouchée au mortier.

6. Vue de la façade sud, partie est.

7. Vue de l'angle sud-est de l'église.

8. Vue de la façade est de l'église.